Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE

Centro de Postgrados

Maestría en Gestión de la Calidad y Productividad MGCP Promoción X

Ing. Michelle Villacís Ramos

Julio 2016







TEMA:

"OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE TAPAS MEDIANTE LA REDUCCIÓN DE PRODUCTO NO CONFORME EN LA EMPRESA INDUTAP CÍA. LTDA."

ANTECEDENTES

- ► INDUTAP es una industria ecuatoriana fundada en el año 2005, dedicada a ofrecer tapas plásticas de primera calidad para bebidas carbonatadas (con gas) y bebidas no carbonatadas (sin gas).
- Las tapas que ofrece INDUTAP son elaboradas con tecnología avanzada, con materiales aprobados por la FDA, con personal competente, buscando siempre el mejoramiento continuo de sus procesos, atendiendo los requerimientos del cliente, logrando su mayor satisfacción y contribuyendo al medio ambiente.
- ► INDUTAP actualmente atiende al segmento de embotelladoras y distribuidores, entre los cuales existen clientes extranjeros que exigen mayor calidad de producto final.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

▶ INDUTAP al ser una empresa de producción industrial donde su principal problema es reducir el producto no conforme, actualmente no cuenta con datos estadísticos que le permitan analizar los niveles de desperdicio y aplicar acciones de mejoramiento efectivas en el proceso de producción de tapas.



OBJETIVOS


Optimizar el proceso de producción de tapas mediante la reducción de producto no conforme.

Objetivos Específicos:


- Reducir los niveles de desperdicio en relación a la producción mensual.
- Minimizar los tiempos por clasificación de producto no conforme una vez que se encuentra en el área denominada "cuarentena".
- lncrementar la productividad del proceso de producción de tapas.
- Reducir los costos de no calidad.
- Reducir las quejas de los clientes.



Organigrama




MAPA DE PROCESOS



▶ PROCESO DE PRODUCCIÓN CCMI





- La línea de CMM-64-M es una moldeadora a compresión que utiliza material polipropileno.
- ► Trabaja mediante un extrusor a temperatura promedio de 160 a 200 grados centígrados en sus diferentes zonas.





- ► En la primera para el procesamiento de la tapa se utiliza materia prima virgen (masterbach) y pigmento.
- Dicha mezcla es cortada y puesta en los punzones sufriendo un golpe térmico a 20° grados centígrados con relación de velocidad de 1.000 tapas por minuto, esto quiere decir en 6 milésimas por segundo.





- Pasa luego por el enfriador donde deja la tapa a temperatura ambiente (20 grados promedio).
- Continúa por un elevador hacia la tolva de ACIO (plato de centrifugado y distribución), dicho plato coloca los tapones en posición cóncavo para luego pasar a la máquina SFM LI2 la misma que consta con dos carruseles, uno de dobles de aletas y otro de corte de faja (1.000 tapas en cada carrusel) luego de este proceso la tapa queda lista con su anillo de seguridad.





Finalmente pasa a la fase de colocación de liner (capa que garantiza la conservación de bebidas carbonatadas), lo cual comprende que las tapas vuelven a un elevador y tolva, conectándose con el ACIO quién coloca nuevamente la tapa en forma cóncava para pasar a tres carruseles, el primero para corte de liner, el segundo formación de liner y finalmente control de calidad, este último carrusel mide si la tapa cumple con la hermeticidad requerida para productos carbonatados.





NIVELES DE PRODUCCIÓN ACTUAL

		ANÁLISIS P			DATOS PRO	DUCCION	REAL		ANÁLISIS - COSTOS POR NO CALIDAD						
MES	# de dîas del Mes	Capacidad Máxima de Producción 100%	Capacidad Aceptable de Producción 80%	Indice de Productividad (Capacidad Real Utilizada)	Indice de Desperdicios	Total Producción del Mes	Peso Producción del Mes	Total Desperdicios		Total Desperdicios De		Tiempo destinado para escoger tapas con defecto	Recursos asignados para escoger tapas con defecto		Costo de no Calidad
	l i	(Cajas)	(Cajas)	%	%	(Cajas)	(Kg)	(Kg)	(Kg)		(Kg)	(Horas)	(#)	(\$)	(\$)
ENERO	31	11.160,00	8.928,00	23%	4%	2.606,00	33.356,80	1.303,66	829,56 332,76 141,34	Tapas Tortas Liner	829,56	65	2	\$1,83	\$237,20
FEBRERO	28	10.080,00	8.064,00	7%	3%	722,00	9.241,60	305,51	194,37 81,40 29,74	Tapas Tortas Liner	194,37	15	3	\$2,83	\$128,92
MARZO	31	11.160,00	8.928,00	10%	3%	1.089,00	13.939,20	359,16	260,11 86,34 12,71	Tapas Tortas Liner	260,11	20	3	\$3,83	\$233,49
ABRIL	30	10.800,00	8.640,00	17%	3%	1.836,00	23.500,80	655,90	352,18 173,79 129,93	Tapas Tortas Liner	352,18	28	3	\$4,83	\$398,68
MAYO	31	11.160,00	8.928,00	20%	2%	2.277,00	29.145,60	492,82	236,69 150,71 105,42	Tapas Tortas Liner	236,69	18	3	\$5,83	\$323,41
JUNIO	30	10.800,00	8.640,00	9%	6%	942,00	12.057,60	693,87	502,71 141,81 49,35	Tapas Tortas Liner	502,71	39	3	\$6,83	\$804,73
JULIO	31	11.160,00	8.928,00	16%	9%	1.836,00	23.500,80	2.041,55	225,79 1.765,16 50,60	Tapas Tortas Liner	225,79	18	3	\$7,83	\$414,36
AGOSTO	31	11.160,00	8.928,00	20%	4%	2.221,00	28.428,80	1.029,01	583,79 254,75 190,47	Tapas Tortas Liner	583,79	46	3	\$8,83	\$1.208,17
SEPTIEMBRE	30	10.800,00	8.640,00	2%	3%	260,00	3.328,00	116,42	73,34 25,50 17,58	Tapas Tortas Liner	73,34	6	3	\$9,83	\$168,97
OCTUBRE	31	11.160,00	8.928,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	00,0 00,0 00,0	Tapas Tortas Liner	0,00	0	3	\$10,83	\$0,00
					4%							25 Horas			\$3.917,94
					PROMEDIO DE DESPERDICIOS			•				PROMEDIO TIEMPO HORAS/MES			COSTO DE NO CALIDAD

- METODOLOGÍAS APLICADAS
 - ▶ Plan de Acción (5W 1H)
 - Análisis de Causa Raíz
 - Caracterización de Procesos
 - Matriz de Producto No Conforme
 - Procedimiento para Producto No Conforme



► PLAN DE ACCIÓN (5W IH)

			PLAN DE ACCIÓN	(5W 1H)		
	Acciones a Realizar	Responsable	Plazo	Donde	¿Por qué se debe realizar la acción?	Procedimiento / Pasos a Seguir
	WHAT	WHO	WHO WHEN WH		WHY	HOW
1	Analizar los datos de producción actual.	PROPONENTE (Michelle Villacís R.)	30/10/2015	Planta Indutap	Para conocer la situación actual con respecto al Producto No Conforme y Desperdicios.	Revisar archivo de Eficiencia Mécanica donde se encuentra la información consolidada de producción del último año.
				Aplicar diagrama de Ishikawa para el análisis de causa raíz.		
2	Realizar análisis de causa raíz.	PROPONENTE (Michelle Villacís R.) / OPERARIOS INDUTAP	15/11/2015	Planta Indutap	Para identificar las causas por las cuales se incrementa el Producto No Conforme	Enlistar las causas identificadas.
						Aplicar Pareto para determinar aquellas causas de mayor impacto.
3	Establecer planes de acción para solucionar problemas.	PROPONENTE (Michelle Villacís R.) / OPERARIOS INDUTAP	15/11/2015	Planta Indutap	Para plantear acciones concretas que solucionen las acciones de mayor impacto.	Por cada plan establecer con el equipo de trabajo soluciones concretas, aplicables y responsables. "Matriz de Producto No Conforme".
4	Establecer procedimiento para Producto No Conforme	PROPONENTE (Michelle Villacis R.) /JEFE DE PLANTA/ ASISTENTE DE PRODUCCIÓN INDUTAP	15/11/2015	Planta Indutap	Para determinar los pasos a seguir cuando se detecte producto no conforme.	Procedimiento de Produto No Conforme
5	Seguimiento a planes de acción mediante resultados.	PROPONENTE (Michelle Villacís R.)	Desde 15/11/2015 a 29/01/2016	Planta Indutap	Para identificar si las acciones que se han ejecutado mostraron impacto en los resultados y en la reducción de Producto No Conforme.	Reflejar resultados en Reportes de Tres Generaciones, los mismos que se encontrarán detallados como parte del Marco de Desempeño.

► ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ

				PORQUE?						
	1	2	3	4	5	6	7			
			Pedidos a destiempo de los	Falta de producto almacenado en la bodega de los clientes						
	Cambios de color de tapas	Cambios no planificados en la producción	clientes	Falta de stock de producto terminado	Por paras por daños en la máquina	Por no llevar a cabo un plan de mantenimientos preventivos				
			Pedidos de la gerencia general para clientes especiales	Por atender con prioridad a ciertos clientes especiales						
				Pedidos a destiempo de los	Falta de producto almacenado en la bodega de los clientes					
		Por falta de tiempo	Por ingreso de pedidos urgentes	clientes	Falta de stock de producto terminado	Por paras por daños en la máquina	Por no llevar a cabo un plan de mantenimientos preventivos			
	Falta de Mantenimiento a la Máquina			Pedidos de la gerencia general para clientes especiales	Por atender con prioridad a ciertos clientes especiales					
		Por falta de stock de repuestos	Por no llevar un inventario actualizado	Por no llevar a cabo un cronograma de mantenimientos preventivos	Por que el tablero de mantenimiento no se encuentra completo	Porque no se cuenta con una persona responsable del mantenimiento	Porque el jefe de mantenimiento dedica más tiempo a la ejecución que a la planificación de mantenimiento preventivo			
Incremento de Producto No Conforme	Descuido de los Operadores (Calidad y Producción)			Pedidos a destiempo de los clientes	Falta de producto almacenado en la bodega de los clientes					
(Desperdicios)		Por jornadas de trabajo extendidas	Por ingreso de pedidos urgentes	3.5.1.05	Falta de stock de producto terminado	Por paras por daños en la máquina	Por no llevar a cabo un plan de mantenimientos preventivos			
				Pedidos de la gerencia general para clientes especiales	Por atender con prioridad a ciertos clientes especiales					
	Cortes de energía	Por mantenimientos no comunicados por la empresa eléctrica	Por falta de comunicación y coordinación entre la empresa eléctrica y la fabricas del sector							
			Pedidos a destiempo de los	Falta de producto almacenado en la bodega de los clientes						
	Falta de Stock para	Por atención de pedidos urgentes	clientes	Falta de stock de producto terminado	Por paras por daños en la máquina	Por no llevar a cabo un plan de mantenimientos preventivos				
	despachar pedidos urgentes		Pedidos de la gerencia general para clientes especiales	Por atender con prioridad a ciertos clientes especiales						
		Por realizar mantenimientos correctivos durante la producción	Por no llevar a cabo un plan de mantenimientos preventivos	Por que el tablero de mantenimiento no se encuentra completo	Porque el jefe de mantenimiento dedica más tiempo a la ejecución que a la planificación de mantenimiento					

► ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ – PLAN DE ACCIÓN

Causas Principales	Planes de Acción
Falta de producto almacenado en la bodega de los clientes	Levantar el proceso de comercialización y de planificación de producción con el fin de direccionar adecuadamente a los clientes y sus pedidos. Los formato deben cumplir con los lineamientos de la
Por atender con prioridad a ciertos clientes especiales	norma ISO 9001:2000.
Porque el jefe de mantenimiento dedica más	Levantar el proceso de producción y el proceso de mantenimiento basados en la norma ISO 9001:2000
tiempo a la ejecución que a la planificación de mantenimiento preventivo	Comunicar los procesos levantados a los involucrados con el fin de que tengan claras sus responsabilidades y dar prioridad a las actividades que generan valor a cada proceso.
Por no llevar a cabo un plan de mantenimientos preventivos	Levantar una matriz de producto no conforme, la cual contemple las acciones a tomar para los casos identificados, responsables y registros. El formato debe cumplir con los lineamientos de la norma ISO 9001:2000.
	Levantar procedimiento para producto no conforme que complemente la matriz mencionada en el punto anterior. El formato debe cumplir con los lineamientos de la norma ISO 9001:2000.

► CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

			Nombre del I	Proceso:	PRODUCCIÓ	N CCM1			
		Responsable:	Asistente de Producción		Requisi	o de la norma:	7.5.1/ 7.5.2/ 7.5.3		
		Objetivo:]						
		Alcance: Desde la recepción de materia prima virgen o mezclado hasta la obtención de tapas con liner.							
				Métodos	y Registros Otros			1	
		Procedimientos	Instructivos de Trab	Instructivos de Trabajo		os	Registros		
		Instructivo básico de operaciones CCM1. Tips de mantenimiento básico para operadores.			Manual CCN Manual de Alarmas. Hoja Técnio	Bitácora de pro Reporte de pro	ducción CCM1.		
Proceso Anterior	Entradas		Actividades						
Almacenamiento de materias primas	Materia Prima Virgen. Material Molido y Mezclado.	2. Revisión de n 3. Colocar mater 4. Armado de ca 5. Control de pr 6. Codificación (7. Ubicar las ca) 8. Sellado de ca) 9. Colocar por p 10. Paletizado de	 Codificación de cajas mediante stiker. Ubicar las cajas adecuadamente para reposo. Sellado de cajas esto en el caso de pasar a bodega, caso contrario pasar directamente las cajas a impresión. Colocar por pallet el rótulo correspondiente según el estado de las cajas, Paletizado de cajas. Limpieza de área de trabajo. 						
				Rec	ursos			1	
		Humanos	Materiales e Insumos		o - Software	Comunicación	EPP	1	
		Operador CCM	Cinta, balanza, pallet,		uina CCM1	Radio (para el de	Casco, cofia, tapaboca,		
			fundas, stiker, esferos		uina CCM2	la noche)	orejeras	-	
			Método	s de Con	trol / Indicado			4	
		Indicador	Formula & Fuente		Frecuencia	Criterio (Meta, Rango, Estándar)	Almacenamiento		
		Índice de Producción CCM1	(cantidad real de caj producidas en CCM1*1: Capacidad máxima de caja según días trabajado	Mensual	Criterio Aceptable 80% Meta 100%	Matriz de seguimiento de indicadores			

► CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

		Responsable:	Jefe de Mantenimiento		Requi	sito de la norma:	6.3		
		Objetivo:	Mantener disponibles y en bue	nas condiciones	las máquinas de	e la planta.			
		Alcance:	Desde la solicitud o planificación de mantenimiento hasta la entrega de equipos disponibles y listos para su uso. Métodos y Registros						
Procedimi			Instructivos de Trabajo	Otros Do			egistros		
							ento correctivo y predictivo.		
					rama de		ajo mantenimiento.		
		Procedimiento para		manten			Operación / Producción		
		la regulación de la			ntivo.		ntenimiento preventivo		
		altura de la cuchilla.		Contr			M64MA.		
		Procedimiento para la regulación de la	Tips de mantenimiento básic	manten			imiento preventivo PMV224. imiento preventivo FSM12L.		
		fase de introducción			ación).		ntenimiento preventivo		
		de dosis.	para operadores.		acionj. na Anual de		M32MA.		
		Procedimiento		Manten			nimiento preventivo SFM6L		
		mantenimiento de			entivo		nimiento preventivo KASE.		
		punzón CCM64MA		2011(Sis			imiento preventivo MOLINO.		
		_		Inform	ación).	Cumplimiento de planificación de mantenimiento			
						Orden de Trabajo (S	listemas de Información).		
Proceso Anterior	Entradas			Activid				Salidas	Proceso Posterior
Planificación de	Detección de falla.	I	licación de actividades de mante						Planificación de
Producción.	Mantenimiento	,	ción de actividades de mantenin	niento preventiv	0.			Equipos	Producción.
Producción CCM1-	programado.		miento de planes y tareas.					disponibles	Producción CCM1-
CCM2,KASE1- KASE2.	Requerimiento de producción		ción de fallas o desperdicios. ción de actividades de mantenin	alanta connectivo				y en buen estado.	CCM2,KASE1- KASE2.
Molido y Mezclado.	(pruebas).		ecución que se considera dentre			do al tino de actividad v	complaiidad	estado.	Molido y Mezclado.
Mondo y Mezciado.	(pracoas).	Nota. Li dempo de e	ecucion que se considera denti-	Recu		ao ar tipo de actividad y	complejidad.		Mondo y Mezciado.
		Humanos	Materiales e Insumo		- Software	Comunicación	EPP		
		Jefe de mantenimie	ento Herramientas		or, impresora	e-mail, teléfono	Cofia, casco, orejeras		
			M-	étodos de Contr	ol / Indicadore	es			
		Indicador	Formula ó Fuente	Frecuencia	Criterio (Me	ta, Rango, Estándar)	Almacenamiento		
		% de cumplimiento de planificación de mantenimiento	(# de actividades cumplidas*100)/ # de actividades planificadas	Mensual	cur	aceptable: 80% de mplimiento. 6 de cumplimiento.	limiento. Matriz de seguimiento de		

► MATRIZ DE PRODUCTO NO CONFORME

PROCESO	PRODUCTO NO CONFORME	IDENTIFICACIÓN	ACCIÓN A TOMAR	RESPONSABLE	REGISTRO
	Rosca Deforme Interior	Detección manual	Revisión del punzón que genera la tapa con rosca deforme (mantenimiento general)	Jefe de Mantenimiento	Bitácora de Mantenimiento y Formato Control de Calidad Laboratorio
	Rosca Deforme Exterior	Detección manual y Sensores de calidad de la máquina	Calibración de las dos estrellas de extracción	Jefe de Mantenimiento	Bitácora de Mantenimiento y Formato Control de Calidad Laboratorio
	Suciedad Interior	Detección manual y Sensores de calidad de la máquina	Purgar el extrusor hasta evacuar todo el material contaminado	Jefe de Mantenimiento	Bitácora de Mantenimiento y Formato Control de Calidad Laboratorio
	Suciedad Exterior	Detección manual	Purgar el extrusor hasta evacuar todo el material contaminado	Jefe de Mantenimiento	Bitácora de Mantenimiento y Formato Control de Calidad Laboratorio
	Aleta Defectuosa	Detección manual	Mantenimiento de accesorios de punzón, mantenimiento al punzón, revisión de las temperaturas del refrigerante que recorren las cavidades y los punzones.	Jefe de Mantenimiento	Bitácora de Mantenimiento y Formato Control de Calidad Laboratorio
	Tapa deforme	Detección manual y Sensores de calidad de la máquina	Regulación de temperatura de refrigerante en punzones y cavidades, calibración de la estrella de extracción, mantenimiento a punzón.	Jefe de Mantenimiento	Bitácora de Mantenimiento y Formato Control de Calidad Laboratorio
PRODUCCIÓN CCM1/ CCM2	Espesor mayor a 0,0630 (CCM1)	Detección manual	Disminución de la velocidad del extrusor	Jefe de Mantenimiento	Bitácora de Mantenimiento y Formato Control de Calidad Laboratorio
	Falta de Banda de Seguridad	Sensores de calidad de la máquina	Revisar que el torque de rotura no sea menor a 5 libs. por pulgada, revisar los canales por los que pasa la tapa luego del corte.	Jefe de Mantenimiento	Bitácora de Mantenimiento y Formato Control de Calidad Laboratorio
	Falta de Liner	Sensores de calidad de la máquina	Aumento de la velocidad del extrusor, regulación de la presión del aire de posicionamiento de dosis, identificación número del liner ubicado en la tapa con la falla y revisión de la cuchilla respectiva.	Jefe de Mantenimiento	Bitácora de Mantenimiento y Formato Control de Calidad Laboratorio
	Dosis de material pegado	Sensores de calidad de la máquina	Revisar el filo de las cuchillas	Jefe de Mantenimiento	Bitácora de Mantenimiento y Formato Control de Calidad Laboratorio
	Tapa con rebaba	Sensores de calidad de la máquina	Afilamiento de cuchillas, regulación de aire de expulsión de dosis, regulación de fase de estrella de extracción, revisión de mangueras rotas de la estrella de extracción.	Jefe de Mantenimiento	Bitácora de Mantenimiento y Formato Control de Calidad Laboratorio
	Aleta Levantada	Sensores de calidad de la máquina	Recentrado de tapa a la salida del corte en carrusel de FSM	Jefe de Mantenimiento	Bitácora de Mantenimiento y Formato Control de Calidad Laboratorio

► RESULTADOS Y DISCUSIÓN

		ANÁLISIS F	POR CAPACIDAD DE I	PRODUCCIÓN			DATOS PRO	DUCCIÓN RE	AL			ANÁLISIS - C	OSTOS POR NO C	ALIDAD		
MES	# de dìas del Mes	Capacidad Máxima de Producción 100%	Capacidad Aceptable de Producción 80%	Indice de Productividad (Capacidad Real Utilizada)	Indice de Desperdicios	Total Producción del Mes	Peso Producción del Mes	т	otal Desperdici	ios	Total Desperdicios - Tapas	Tiempo destinado para escoger tapas con defecto	Recursos asignados para escoger tapas con defecto	Costo Horas Hombre	Costo de no Calidad	Costo Promedio de No Calidad
		(Cajas)	(Cajas)	%	%	(Cajas)	(Kg)	(Kg)	(Kg)		(Kg)	(Horas)	(#)	(\$)	(\$)	
ENERO	31	11.160,00	8.928,00	23%	4%	2.606,00	33.356,80	1.303,66	829,56 332,76 141,34	Tapas Tortas Liner	829,56	65	2	\$1,83	\$237,20	
FEBRERO	28	10.080,00	8.064,00	7%	3%	722,00	9.241,60	305,51	194,37 81,40 29,74	Tapas Tortas Liner	194,37	15	3	\$2,83	\$128,92	
MARZO	31	11.160,00	8.928,00	10%	3%	1.089,00	13.939,20	359,16	260,11 86,34 12,71	Tapas Tortas Liner	260,11	20	3	\$3,83	\$233,49	
ABRIL	30	10.800,00	8.640,00	17%	3%	1.836,00	23.500,80	655,90	352,18 173,79 129,93	Tapas Tortas Liner	352,18	28	3	\$4,83	\$398,68	
MAYO	31	11.160,00	8.928,00	20%	2%	2.277,00	29.145,60	492,82	236,69 150,71 105,42	Tapas Tortas Liner	236,69	18	3	\$5,83	\$323,41	\$391,79
JUNIO	30	10.800,00	8.640,00	9%	6%	942,00	12.057,60	693,87	502,71 141,81 49,35	Tapas Tortas Liner	502,71	39	3	\$6,83	\$804,73	\$391,79
JULIO	31	11.160,00	8.928,00	16%	9%	1.836,00	23.500,80	2.041,55	225,79 1.765,16 50,60	Tapas Tortas Liner	225,79	18	3	\$7,83	\$414,36	
AGOSTO	31	11.160,00	8.928,00	20%	4%	2.221,00	28.428,80	1.029,01	583,79 254,75 190,47	Tapas Tortas Liner	583,79	46	3	\$8,83	\$1.208,17	
SEPTIEMBRE	30	10.800,00	8.640,00	2%	3%	260,00	3.328,00	116,42	73,34 25,50 17,58	Tapas Tortas Liner	73,34	6	3	\$9,83	\$168,97	
OCTUBRE	31	11.160,00	8.928,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	Tapas Tortas Liner	0,00	0	3	\$10,83	\$0,00	
NOVIEMBRE	30	10.800,00	8.640,00	12%	1%	1.243,00	15.910,40	214,42	116,23 98,19 0,00	Tapas Tortas Liner	116,23	9	1	\$11,83	\$107,42	
DICIEMBRE	31	11.160,00	8.928,00	11%	1%	1.278,00	16.358,40	207,91	109,00 98,91 0,00	Tapas Tortas Liner	109,00	9	1	\$12,83	\$109,26	107,61
ENERO	31	11.160,00	8.928,00	21%	1%	2.378,00	30.438,40	203,27	98,25 65,72 39,30	Tapas Tortas Liner	98,25	8	1	\$13,83	\$106,16	
					1%											27%

MEJORA EN EL ÍNDICE DE DESPERDICIOS REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE NO CALIDAD


REPORTE DE TRES GENERACIONES

En base a los resultados de la medición de desempeño, se muestra a continuación el análisis del comportamiento de las mejoras, observando desde el escenario de la situación actual (pasado) y frente a los resultados una vez implementadas las mejoras (presente), y recomendaciones para mantener y mejorar los resultados logrados (futuro), en este formato se puede evidenciar la relación directa del ciclo de calidad PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar)

► REPORTE DE TRES GENERACIONES

PASADO									
A	CCIONES PLANEADAS		ACCIONES EJECUTADAS	PUNTOS PROBLEMÁTICOS					
* Lo que se tenía planeado hacer.	Responsable	Fecha	* Lo que se ejecutó.	* Causa raíz de los resultados fuera de parámetros establecidos.					
Analizar los datos de producción actual.	PROPONENTE (Michelle Villacís R.)	30-oct-15	EJECUTADO	Cambios de color de tapas					
Realizar análisis de causa raíz.	PROPONENTE (Michelle Villacís R.) / OPERARIOS INDUTAP	15-nov-15	EJECUTADO	Falta de Mantenimiento a la Máquina					
Establecer planes de acción para solucionar problemas.	PROPONENTE (Michelle Villacís R.) / OPERARIOS INDUTAP	15-nov-15	EJECUTADO	Descuido de los Operadores (Calidad y Producción)					
Establecer procedimiento para Producto No Conforme.	PROPONENTE (Michelle Villacís R.) /JEFE DE PLANTA / ASISTENTE DE PRODUCCIÓN INDUTAP	15-nov-15	EJECUTADO	Cortes de energía					
Seguimiento a planes de acción mediante resultados.	PROPONENTE (Michelle Villacís R.)	Desde 15/11/2015 a 29/01/2016	EJECUTADO	Falta de Stock para despachar pedidos urgentes					

REPORTE DE TRES GENERACIONES.



► REPORTE DE TRES GENERACIONES

FUTURO									
PROPUESTAS DE SOLUCIÓN									
* Qué hacer para solucionar la causa raíz.	Responsable	Fecha							
Continuar con el cumplimiento del plan de mantenimiento, esto es basado en las "Acciones a Tomar" que se detallan en la Matriz de Producto No Conforme.	Jefe de Mantenimiento / Jefe de Control de Calidad	Desde 01/02/2016							
Medición y evaluación de resultados "Matriz de Seguimiento de Indicadores".	Jefe de Mantenimiento / Jefe de Control de Calidad	Desde 01/02/2016							

CONCLUSIONES

- Se cumplió con los objetivos planteados en el presente proyecto, ya que se redujeron los niveles de desperdicio al 1% en relación a la producción mensual captada para el análisis de este proyecto.
- ▶ INDUTAP minimizó los tiempos de clasificación de producto no conforme de 25 horas promedio al mes a 8 horas. Al ejecutar un adecuado plan de mantenimiento el nivel de desperdicios disminuyó y por ende menos horas y recursos dedicados a la clasificación de desperdicios.
- ► INDUTAP incrementó la productividad al implementar el plan de mantenimiento, ya que se redujeron de 15 a 4 las paras al mes por daños en la máquina y los desperdicios por calibración de la misma.

CONCLUSIONES

- ▶ INDUTAP redujo los costos de no calidad en un 27% ya que el personal asignado para escoger producto no conforme podía dedicarse a otras actividades de apoyo de producción y bodega, el 27% representa menos desperdicios y por ende menos horas y menos recursos para la clasificación de los mismos.
- Al incrementar la productividad y por ende el stock de producto final se atendieron las sugerencias de los clientes, ya que sus pedidos son despachados a tiempo y bajo el estándar solicitado, su nivel de satisfacción de acuerdo a la última medición a enero 2016 se mantiene en MUY BUENO, siendo esta la calificación más alta.

RECOMENDACIONES

- ▶ Una vez reflejados los resultados obtenidos a través del desarrollo del presente proyecto, se sugiere la formalización de los procesos levantados y la implementación de la matriz de producto no conforme como parte del plan de mantenimiento preventivo.
- Se recomienda promover permanentemente el trabajo en equipo, ya que es fundamental para la gestión por procesos, concientizar en el personal la importancia de realizar bien su trabajo y el impacto que ocasiona frente al cumplimiento con el cliente.
- Con la implementación de este trabajo se recomienda continuar con la medición de los procesos, recordar que si no se mide no se pueden identificar oportunidades de mejora, manteniendo como enfoque principal el cliente y la satisfacción a sus necesidades, logrando además ser una empresa más competitiva en el mercado.

GRACIAS!

PREGUNTAS..