



# UNIDAD DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS

### DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ESPACIALES.

## CARRERA DE TECNOLOGÍA EN MECÁNICA AERONÁUTICA MENCIÓN MOTORES.

MONOGRAFÍA: PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE TECNÓLOGO EN MECÁNICA AERONÁUTICA MENCION MOTORES.

TEMA: "Realizar mantenimiento programado de 100, 200, 400, y 500 horas, de acuerdo al manual de servicio, en la aeronave Cessna T182T con la matrícula HC-CPD del explotador Victtorio Miraglia"

**AUTOR: MEZA MOREIRA, JOSE EDU** 

**DIRECTOR: ING. MILTON STALIN MUÑOZ GRANDES** 

**LATACUNGA** 

## **CAPÍTULO I**

**TEMA** 

## **CAPÍTULO II**

MARCO TEÓRICO

## **CAPÍTULO III**

CAPÍTULOS

**DESARROLLO DEL TEMA** 

## **CAPÍTULO IV**

**CONCLUSIONES Y** 



### PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Seguridad aeronáutica .

Mantenimiento del motor requerido

Ciclos de vuelos cumplidos

 Mantener condición aeronavegable.

Estudio del mantenimiento a aplicar.

"Realizar mantenimiento programado de 100, 200, 400, y 500 horas, de acuerdo al manual de servicio, en la aeronave Cessna T182T con la matrícula HC-CPD del explotador Victtorio Miraglia"



## **JUSTIFICACIÓN**

Importancia de los documentos técnicos

- Manuales de servicio
- Directivas de aeronavegalidad
- Boletines de servicio

Beneficio del operador

• Cumplimiento de los requerimientos de la AAC

LYCOMING

elephone +1 (800) 258-3279 (U.S. and Canada)

DATE: May 25, 2017

Service Bulletin No. 480F (Supersedes Service Bulletin No. 480E)

**MANDATORY** 

SERVICE BULLETIN

Engineering Aspects are FAA Approved

SUBJECT: Oil Servicing, Metallic Solids Identification After Oil Servicing, and

Associated Corrective Action

MODELS AFFECTED: All Lycoming direct drive and TIGO-541 piston engines

TIME OF COMPLIANCE: As per the schedule in Table 1

REASON FOR REVISION: Added detailed information, tables and figures, procedures on oil servicing, progressive inspection of metallic solids from filtered oil, guidelines for

possible sources of metallic solids, and recommended corrective action

NOTICE: Incomplete review of all the information in this document can cause errors. Read the entire Service Bulletin to make sure you have a complete understanding of the requirements.

This Service Bulletin contains a schedule (Table 1) and instructions for oil and oil filter changes as well as oil pressure screen and oil suction screen cleaning.

For correct operation, an engine must have clean filtered oil of the correct grade and viscosity for in-flight ambient temperatures to lubricate all of its moving parts. Oil must be changed at regular intervals.

Engines can have either a full flow oil filter (Figure 1) or an oil pressure screen (Figure 2) to filter engine oil. An oil suction screen (Figures 3 and 4) also is installed in the oil sump to provide additional filtration of

NOTICE: Canister-type oil filters and elements are no longer available through Lycoming Engines.

Neither the oil pressure screen nor the oil suction screen are disposable. They must be removed, examined, cleaned, and reinstalled with a new gasket during oil changes. If either screen is damaged, replace the screen and install it with a new gasket.



#### **OBJETIVOS**

**GENERAL** 

Realizar el mantenimiento e inspección de 100,200 y 500 horas del motor de la aeronave Cessna de acuerdo con los manuales de servicio del avión y motor en conjunto con los diferentes documentos aplicable en al mismo.

#### **ESPECIFICOS**

- Recolectar la información requerida para su aplicación dentro del mantenimiento.
- Mantener en óptimas condiciones todos los componentes del motor de la aeronave.
- Detallar los resultados obtenidos en el mantenimiento del motor para su asentamiento el libro de mantenimiento de la aeronave



Mantenimiento, en aeronáutica son todas aquellas acciones

Aeronavegalidad: actitud técnica y legal

Garantizar la seguridad a mejores costos

Mantenimiento programado

Inspección por ciclos de vuelo, hard time, transito.

Mantenimiento no programado




Manuales técnicos Documentos técnicos Directivas de aeronavegalidad Boletines de servicio


Manuales de mantenimiento aprobado.

Catalogo de pates ilustradas.

Manual de reparaciones estructurales.

Manual de operaciones del piloto Lista de mantenimiento mínimo.





UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

Cessna 182

Cessna T182T Turbo Skylane

#### Especificaciones de la aeronave


Especificación	ies de la aerona
Altura máxima de operación	20 000 pies
Velocidad máxima a 20 000 pies	176 KNOTS
Velocidad crucero a 75% de potencia y	158 KNOTS
20 000 pies	
Velocidad crucero a 88% de potencia y	159 KNOTS
12 500 pies	
Peso máximo en rampa	3112 libras
Peso máximo en despegue	3100 libras
Peso máximo de aterrizaje	2950 libras
Peso estándar en vacío	2029 libras
Capacidad de combustible	92 galones
Capacidad de aceite	9 cuartos
Motor Textron Lycoming	
Hélice: triple pala de velocidad	79 pulgas
constante con diámetro de	
Potencia al eje de la hélice	





Motor reciproco

Motor opuesto



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

#### Motor TIO 540 AK1A

Letras y su significado

O: Cilindros opuestos.

I: Sistema de inyección.

T: Sistema Turbo Cargador.

A: Montaje invertido.

AE: Acrobático.

H: Montaje horizontal, generalmente para

helicópteros.

L: Operación en sentido contrario o hacia la

izquierda

F: Equipado con FADEC:

TS: Turbo Super Cargador

Límites de operación del motor	del motor TIO 540 AK1A
--------------------------------	------------------------

Potencia máxima continua 235 BHP

Presión del manifold 32 in.hg

Tacómetro 2400 RPM

Temperatura máxima en la cabeza del 500°F(260°C)

cilindro

Temperatura máxima del aceite 245°F (118°C)

Presión mínima de aceite 20PSI

Presión máxima de aceite 115PSI


Temperatura interna del turbo 1350 a 1685°F


Nota. En la tabla se muestran parámetros de funcionamiento del motor TIO-540 AKA1A.



HELICE

Hélice de velocidad constante





#### Basic Model Designation

Minor change not affecting interchangeability or eligibility.

Change affecting eligibility.

C denotes constant speed.

McCauley blade shank size.

Denotes SAE No. 2 flange modified (6-1/2" mounting bolts).

Denotes number of blades.

Indicates angular location of small diameter indexing holes for mounting bolts, with respect to blade centerline, when viewing hub from flange mounting face.

Blank - 0 degrees and 180 degrees clockwise

B - 150 degrees and 330 degrees clockwise

C - 30 degrees and 210 degrees clockwise



Inspecciones requeridas de 100, 200, 400 y 500 horas en el motor de la aeronave Cessna T182T

INTERVAL	OPERATION	INTERVAL STATE OF BUILDING OF BUILDING OF STATE
A. Danois	1, 2, 3, 4	Every 50 hours.
B. diam	1, 2, 3, 4	Every 100 hours.
C.	1, 2, 3, 4	Every 200 hours.
D.	a bartaliq 5 con on	Every 400 hours or 1 year, whichever occurs first.
no bEsst beto		(Not used)
F. Innue	nes opegated in ex	Every 600 hours or 1 year, whichever occurs first.
G.	andinas sedam a	COLCE I OF A CONTROL PROPERTY OF THE PROPERTY
H. Siri te	the appalar can s	Every 500 hours.

Materiales y repuestos Limpieza de componentes o partes

Practicas pre-inspección



Inspección de la hélice y sus componente Realizan desde mantenimientos de 50 y 100 horas



Inspección de cables y bujías del sistema de ignición daños por el deterioro y daños de los terminales, revestimiento del cable o imperfectos en el terminal la parte del conducto.



Inspección al turbocargador



Chequeo del sistema de soporte del motor



Capotas compuertas de ingreso y salida de aire del

motor



Mantenimiento al sistema de inducción







Inspección de las líneas de combustible del moto



Test de compresión en los cilindros





Inspección de la superficie del motor



Inspección del sistema de combustible





Inspección y mantenimiento de magnetos



Sistema de lubricación del motor



Sistema de escape del motor



Inspección motor de arranque






Inspección y mantenimiento de magnetos




Sistema de lubricación del motor



Sistema de escape del motor



Inspección motor de arranque





 Durante el mantenimiento la recolección de información fue primordial para cumplir con los parámetros de aeronavegabilidad exigidos por la aeronave la cual fue obtenida como se estipula en la redacción de las inspecciones tanto de los fabricantes de los componentes, como documentos brindados por la AAC, dichos documentos deben ser la última versión disponible

### Conclusiones

• Se evidencio que el motor quedo en óptimas condiciones para su operación tras realizar las inspecciones, cambio de componentes y verificación de parámetros durante su funcionamiento, en donde se demostró que los rangos en indicadores del motor no mostraron anomalías en el mismo

 Para finalizar la inspección se asentó en los libros de mantenimiento, el trabajo efectuado en el motor, detallando las paginas donde se encuentran los ítems aplicados, así como el número de los documento tanto del fabricante como de la AAC que fueron aplicados durante el trascurso de la inspección.



 Todos los procedimientos estipulados en los manuales, como los procedimientos estipulados en documentos que se aplican en las aeronaves deben ser entendidos con claridad para evitar la incorrecta aplicación de dicho documento al momento de realizar los trabajo

#### Recomendaciones

• Se debe tener en cuenta que al momento de realizar la inspección en la aeronave motor u otros componentes se pueden encontrar anomalías las cuales requieran el cambio de algún componente por lo cual se preferible disponer de repuestos en caso de que se presente la necesidad estos.

• Para cumplir con la inspección es necesario verificar que se cuenta con el personal técnico, instruido en la aeronave, documentos durante la realización del trabajo y las herramientas necesarias para evitar cualquier retraso o inconveniente en el trabajo.



