

DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA CARRERA DE TECNOLOGÍA SUPERIOR EN ELECTROMECÁNICA

MONOGRAFÍA, PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE TECNÓLOGO SUPERIOR EN ELECTROMECÁNICA

TEMA: IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA SEMIAUTOMÁTICO DE MOLIENDA PARA LA PRODUCCIÓN DE HARINA, MEDIANTE EL USO DE ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS


AUTOR: CHICAIZA IZA, ELVIS VINICIO

TUTOR: ING. BUSTILLOS ESCOLA, DIEGO ISRAEL MSc.

LATACUNGA, FEBRERO 2023



Planteamiento del problema



Elevados tiempos aplicados en el proceso de molienda.

Esfuerzo físico:

- Fatiga.
- Enfermedades de columna.

Baja calidad del producto:

Perdidas económicas.





SECTORES AGRÍCOLAS

Agricultura

Granos secos

Cultivo

Cosecha



Personas campesinas







Objetivos

General


 Implementar un sistema semiautomático de molienda para la producción de harina, mediante el uso de elementos electromecánicos.

Específicos

- Analizar proyectos similares para el entendimiento del estado de arte y plantear marco teórico del proceso y de los elementos electromecánicos.
- Seleccionar y describir las características de los elementos del sistema mecánico y el sistema de control.
- Implementar el sistema de molienda semiautomático acoplando el sistema de control semiautomático al sistema mecánico.
- Resultados y conclusiones del proyecto.




Alcance





Desarrollo

Diseño del prototipo



de potencia

Carga requerida para molienda (Molino Corona)

Para conocer el Torque necesario de molienda se calculó con la fuerza requerida y la distancia del mango del molino.

Cálculo del torque requerido

$$T = Fr$$

T = 104.86N * 0.23m

T = 24.11 Nm

Velocidad de funcionamiento

De acuerdo a pruebas realizadas el molino puede operar a velocidades de 70 a 120 rpm.

Velocidad adecuada= 110 rpm.



Potencia y velocidad de entrada

Características del motor

Potencia: 0,75 HP

Velocidad: 1725 rpm

Torque del motor

$$T = \frac{P}{\omega}$$

$$T = \frac{560 \, N * \frac{m}{s}}{1725 \, \frac{rev}{min} * \frac{1 \, min}{60 \, s} * \frac{2\pi rad}{1 \, rev}}$$

$$T = 3.10 \text{ Nm}$$

Reducción de velocidad

Para poder aproximarse a los datos requeridos para el molino de acuerdo a los datos del motor, se utiliza un sistema de poleas.

Primer tren reductor de poleas

Velocidad

$$n2 = \frac{\emptyset 1 * n1}{\emptyset 2}$$

$$n2 = \frac{3 * 1725 \, rpm}{12}$$

$$n2 = 431.25 \, rpm$$

Torque

$$T1 = \frac{560 N * \frac{m}{s}}{431.25 \frac{rev}{min} * \frac{1 min}{60 s} * \frac{2\pi rad}{1 rev}}$$

$$T1 = 12.40 \ Nm$$

Segundo tren reductor de poleas

Velocidad

$$n4 = \frac{\emptyset 3 * n2}{\emptyset 4}$$

$$n4 = \frac{3 * 431.25 \ rpm}{12}$$

$$n4 = 107.81 \, rpm$$

Torque

$$T2 = \frac{560 N * \frac{m}{s}}{107.81 \frac{rev}{min} * \frac{1 min}{60 s} * \frac{2\pi rad}{1 rev}}$$

$$T2 = 49.60 Nm$$


n4 ≈ 110 rpm √

T2 ≥ 24,11 Nm ✓




Validación mecánica


Selección de elemento mecánico



En el elemento seleccionado existe un mayor torque, por lo que es mas propenso a fallar.



Análisis de falla por esfuerzo cortante máximo





Factor de seguridad del elemento

Características del elemento

Especificaciones del material del eje: Acero AISI 1020

Resistencia a la tensión

Su = 420 MPa

Resistencia de fluencia

Sy = 352 MPa

Límite cortante

$$S_{\tau} = \frac{S_y}{\sqrt{3}}$$

$$S_{\tau} = \frac{352 Mpa}{\sqrt{3}}$$

 $S_{\tau} = 203.22 \, Mpa$

$$Fs = \frac{S_{\tau}}{\tau}$$

$$Fs = \frac{203.22Mpa}{98.67 \text{ Mpa}}$$


$$Fs = 2.06 \sqrt{ }$$

Con el FS obtenido el elemento trabajara en adecuadas condiciones sin deformarse.

Análisis por software (SolidWorks)









Selección de los elementos (sistema mecánico)

Molino (Marca Corona)




Análisis del proceso de forma manual

÷					
Materia prima	Cantidad de ingreso	Contextura del producto	Tiempo de molienda	Cantidad de producto procesado	Perdida del producto
Maíz	3 lb (1360.78 gr)	Molienda media	345 <u>seg</u>	2.84 lb (1290.78 gr)	70 gr
		Molienda fina	480 <u>seg</u>	2.86 lb (1310.78 gr)	50 gr
Morocho	3 lb (1360.78 gr)	Molienda gruesa	540 <u>seg</u>	2.93 lb (1316.76 gr)	30 gr
	-	Molienda media	630 <u>seg</u>	2.90 lb (1315.78 gr)	45 gr
		4			

Motor






Marca	WEG
Modelo	Abierto
Potencia HP	0.75
Potencia kW	0.5592749
Tensión	110V/220V
RPM	1725



Cálculo de la potencia requerida $P = T\omega$

$$P = 37.5 \frac{N}{m} * (110 \frac{rev}{min} * \frac{1 min}{60 s} * \frac{2\pi rad}{1 rev})$$

$$P = 0.432 kW$$



Conversión de HP a kW



Poleas



Diámetros mínimos en mm para las poleas de acuerdo con la potencia del motor

Caballos de	RPM de Motor			
fuerza (HP)	900	1200	1800	3600
0.50	65	-	-	- ,
0.75	65	65	-	
1.00	65	65	60	-
1.50	75	65	65	60
2.00	75	65	65	65
3.00	75	75	65	65
5.00	100	75	75	65
7.50	115	100	75	75
10.00	115	115	100	75
15.00	135	115	115	100
20.00	155	135	115	115
25.00	170	155	115	115
30.00	170	170	135	-
40.00	210	170	155	-
50.00	230	210	170	-
60.00	260	230	190	-
75.00	260	260	230	-
100.00	350	350	250	-
125.00	380	350	280	-
150.00	465	350	-	-
200.00	550	-	-	-
250.00	-	-	-	-
300.00	-	-	-	-

Bandas de transmisión



Tipo de trabajo	Factor de	Condición de trabajo
	corrección	
Trabajo libre	1	Trabajo intermitente. Funcionamiento <=6
		horas diarias sin sobrecargas
		Sobrecarga máxima momentánea o carga
Trabajo normal	1.2	en el arranque inicial <= 150% de carga
		normal
		Funcionamiento de 6-16 horas diarias
Trabajo pesado	1.4	Sobrecarga máxima momentánea o carga
		en el arranque inicial <= 250% de carga
		normal
		Funcionamiento continuo de 16-24 horas
Trabajo	1.6-2	diarias
extrapesado		Sobrecarga máxima momentánea o carga
		en el arranque inicial <= 250% de carga
		normal, frecuencias de sobrecargas
		momentáneas o frecuentes arranques.
		Funcionamiento continuo de 24 horas

Chumaceras



Dimensiones

diarias, 7 días por semana

d	25.4 mm	Diámetro del agujero
D	57.15 mm	Diámetro exterior
В	15.875 mm	Ancho
d ₁	≈ 35.58 mm	Diámetro del resalte
D ₂	≈ 49.33 mm	Diámetro de rebaje
r _{1,2}	min. 1.6 mm	Dimensión del chaflán



Selección de los elementos (sistema de control)

Contactor



Características técnicas	Valores
Corriente de trabajo máxima	18 A
Voltaje	120 V AC
Temperatura de operación	-5 a 60° C
Numero de polos	3 Polos
Peso bruto	359.5g

Relé térmico



Características técnicas	Datos
Contactos auxiliares integrados	NO + NC
Campo de ajustes de disparador de cortocircuito	12A – 18A
Temperatura de trabajo	-5 a 60° C
Peso bruto	184.1g

Temporizador ON DELAY



Características técnicas	Datos
Tensión de alimentación	AC 110V, 220V, 380V, 440V
	DC 12V, 24V
Frecuencia	50/60Hz
Temperatura de trabajo	-10 a 55° C

Pulsadores



Paro de emergencia





Conductores eléctricos

103700

Disyuntor de protección



Cálculo de corriente

$$I = \frac{P}{V(\cos\varphi)}$$

$$I = \frac{559.5W}{110V(0.48)}$$

$$I = 10.59 A$$

Cálculo de corriente de sobrecarga

$$I_s = I_n + I_n(0.25)$$

$$I_s = 10.59 A + 10.59 A(0.25)$$

$$I_s = 13.24 A$$

Tabla de calibre de cables eléctricos AWG

		RHW,THW,	THHN,XHHW-2
Tipo de aislante	TW	THWN	THWN-2
Nivel de temperatura	60°C	75°C	90°C
Calibre de cabre		Amperaje sopo	rtado
14 AWG	15 A	15 A	15 A
12 AWG	20 A	20 A	20 A
10 AWG	30 A	30 A	30 A
8 AWG	40 A	50 A	55 A
6 AWG	55 A	65 A	75 A
4 AWG	70 A	85 A	95 A
3 AWG	85 A	100 A	115 A
2 AWG	95 A	115 A	130 A
1 AWG	110 A	130 A	145 A
1/0 AWG	125 A	150 A	170 A
2/0 AWG	145 A	175 A	195 A
3/0 AWG	165 A	200 A	225 A
4/0 AWG	195 A	230 A	260 A



Desarrollo del sistema mecánico (Molino)

Ensamblaje



1.
Montaje
del
motor



2. Montaje de las poleas 3. Montaje del molino



4.
Ajuste y
alineación
de las
bandas




5. Sistema mecánico del molino completo





Desarrollo del sistema de control semiautomático

Diagrama de control y potencia




Condiciones de funcionamiento

Control manual:

Con el pulsador P1 se pondrá en marcha la máquina, y con el pulsador P0 se apagará.

Control semiautomático:

Con el pulsador P2 se pondrá en marcha la máquina por un tiempo estimado para luego apagarse automáticamente.




Integración del sistema mecánico y de control



Conexión
del
tablero de
control
con el
sistema
mecánico




Prototipo final



Pruebas de funcionamiento









Resultados

Resultados de funcionamiento

Materia prima	Cantidad de ingreso	Contextura del producto	Tiempo necesario de molienda	Cantidad de producto procesado
Maíz	3 lb (1360.78 gr)	Molienda media	240 <u>seg</u>	2.98 lb (1271.76 gr)
		Molienda fina	390 <u>seg</u>	2.93 lb (1340.78 gr)
Morocho	3 lb (1360.78 gr)	Molienda gruesa	300 <u>seg</u>	2.96 lb (1345.78 gr)
		Molienda media	450 <u>seg</u>	2.94 lb (1335.78 gr)

Comparación en los tiempos aplicados

	Tiempo aplicado				
Materia	Cantidad de	Contextura	Operación	Operación	
prima	producto	del	Manual	Automatizada	
		producto			
Maíz	3 lb	Molienda	345 seg	240 seg	
	(1360.78 gr)	media		1	
		Molienda	480 seg	390 seg	
		fina		1	
Morocho	3 lb	Molienda	540 seg	300 seg	
	(1360.78 gr)	gruesa			
		Molienda	630 seg	450 seg	
		media			

Tiempo Aplicado




Uno de los casos mas significativos es con el producto de morocho – molienda gruesa.



Perdida de producto en el proceso

	Perdida de producto en el proceso				
Materia	Cantidad de producto	Contextura del	Operación	Operación	
prima		producto	Manual	Automatizada	
Maíz	3 lb (1360.78 gr)	Molienda media	70 gr por libra	30 gr por libra	
		Molienda fina	50 gr por libra	20 gr por libra	
Morocho	3 lb (1360.78 gr)	Molienda gruesa	30 gr por libra	15 gr por libra	
		Molienda media	45 gr por libra	25 gr por libra	

Perdida de producto en el proceso (gr)



Uno de los casos mas significativos es con el producto de maíz – molienda media.



Conclusiones

Tras la revisión de estado de arte la gran variedad de elementos que pueden ser utilizados para la automatización del sistema de molienda como los identificados en la tesis de Toapanta N. e igualmente las diferentes formas de automatización del proceso encontradas en la tesis de Trujillo L. se logró en este caso automatizar la molienda mediante el uso del sistema semiautomático por medio del uso de contactores y temporizadores para controlar el proceso y mediante uso de pulsadores e indicadores para dar las señales de mando.

Para la automatización del proceso de molienda de forma manual y semiautomática se utilizó un motor monofásico de 1725 RPM el cual mediante el uso de un sistema de transmisión por bandas provee el torque necesario para que funcione proceso de molienda que se controla a través del panel ubicado en el gabinete eléctrico de la maquina mismo facilitando así el uso del operario, además se realizó el análisis mecánico de los elementos mediante el uso de SolidWorks para su validación mecánica determinando la resistencia a la torsión y fluencia del eje.

La automatización de proceso requirió además de una modificación en la estructura del molino el desarrollo de un circuito de control en el cual se empleó contactores, temporizador ON DELAY, relé térmico de protección para el motor, pulsadores para dar las señales de comando de los diferentes procesos e indicadores para poder visualizar el estado de la maquina además de un botón de paro de emergencia para brindar una seguridad adecuada al operario.

A través del desarrollo de las pruebas de funcionamiento se determinó que el tiempo de procesado para la molienda manual de granos de 3 lb de maíz de molienda media es de 345 segundos y para una molienda fina de 480, mientras que para la molienda gruesa de morocho de 3 lb es de 540 segundos y para la molienda media de 630 segundos mientras que para el proceso de molienda automatizado es de 240 segundos para la molienda media de maíz y de 390 para la molienda fina de maíz, mientras que para la molienda gruesa de morocho es de 300 segundos y para la molienda media de 450 segundos, así mismo la cantidad de grano molido perdido por libras se redujo por el proceso automatizado además de haber un cambio fue en el consumo de la máquina puesto que esta consume más al realizarse un trabajo de molienda manual.



Recomendaciones

En el mantenimiento de la maquina se sugiere por lo menos una vez al año realizar una limpieza y revisión del sistema transmisión, además de dar una limpieza cada seis meses al panel del control y revisar el estado de sus elementos

Para la elaboración del circuito de control se recomienda primero realizar una simulación de las conexiones a usarse en la automatización como en este caso se usó cade-simu para luego posteriormente verificar su funcionamiento en cableado del circuito de control.

Antes de que el operario use la maquina se le debe explicar el funcionamiento de la misma, así como el uso de los diferentes usos de los pulsadores he indicadores del panel de control.

Cuando se realiza las pruebas de funcionamiento se debe verificar que todos los elementos de la maquinaria queden completamente asegurados y fijados en su lugar para poder garantizar el correcto funcionamiento de esta.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN



