

"DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO DE CORTADORA POR LÁSER DE DIÓXIDO DE CARBONO CON CONTROL NUMÉRICO COMPUTARIZADO PARA EL LABORATORIO CNC DE LA ESPE EXTENSIÓN LATACUNGA"

LUGMANIA BALLADAREZ ,CARLOS SANTIAGO VASQUEZ JACOME, WILSON EDUARDO

Latacunga, 2015

INTRODUCCIÓN

CORTADORA LASER CO2




CAPÍTULO I

FUNDAMENTOS TEÓRICOS



CORTE POR LÁSER CO2



Diseñar el modelo
 CAD

2

 Convertir el modelo CAD en formato DXF

3

 Revisar y corregir el archivo DXF

4

 Insertar parámetros de corte

5

 Producir el producto deseado



DIFERENTES TÉCNICAS DE CORTE LÁSER

Corte por fusión

- El gas que utiliza en el corte es nitrógeno o el argón, dióxido de carbono
- Para obtener un buen resultado de corte debemos enfatizar en la focalización

Corte por degradación química de los polímeros

- Tiende a producir humo con partículas de carbón
- · la velocidad de corte es generalmente más baja para los materiales termoestables, en comparación con los termoplásticos.


Corte por vaporización

- La energía del haz láser es absorbida por el material que se calienta hasta la evaporación
- Cortes de muy alta calidad incluso a escala micrométrica



PARTES PRINCIPALES CORTADORA LASER CO2

CABEZAL DE CORTE SISTEMA DESPLAZAMIENTO



SOPORTES



ESPEJOS






SISTEMA DE ENFRIAMINENTO





CHILLER COMPRESOR







CONTROLADOR


FUENTE LÁSER



TUBO LÁSER



Funcionamiento del láser





APLICACIONES CORTADORA LÁSER

















COMUNICACIÓN



USB

Ethernet





CAPÍTULOII

DISEÑO MECÁNICO DE LA MÁQUINA



PARÁMETROS DE DISEÑO

Potencia de corte 8 - 80 watts (10 - 100 %)

Velocidad de corte 1 - 350 mm/s

Recorrido en el Recorrido en el eje Área de Total eje X (mm) Y (mm) (mm²)

900 900 810000



Potencia de láser



To = $25 [^{\circ}C]$

Cp= 1470 [J/Kg°C]

 $Tv = 198 [^{\circ}C]$

LV = 25100 [KJ/Kg]

n = 0.88

n = Eficiencia del acople

P = Potencia del haz Laser Incidente [W]

w = Ancho de corte [m]

t = Profundidad de corte [m]

V = Velocidad de avance del corte [m]

p = Densidad del material [Kg/m3]

Cp = Capacidad calórica [KJ/Kg*K]

TV = Temperatura de ebullición [K]

T0 = Temperatura ambiente [K]

LV = Calor latente de Evaporización [KJ/Kg]

$$\frac{P}{t*V} = \frac{w*p}{n}*\left[C_p(T_V - T_0) + L_v\right] \left[\frac{J}{m^2}\right]$$

$$P = \frac{w * t * V * p}{n} * \left[C_p(T_V - T_0) + L_v\right] \left[\frac{J}{s}\right]$$

$$P = 76,36 \left[\frac{J}{s} \right]$$



Potencia Vs Velocidad





POTENCIA DE CORTE EN MADERA

ESPESOR(mm)	POTENCIA (WATT)	VELOCIDAD
4m(mm)	60	3mm/s
6(mm)	70	2mm/
8(mm)	80	1mm/s



Diseño de Ejes



Material: Acero Inoxidable - SAE 304

Resistencia a la fluencia (Sy): 310 MPa

Factor de seguridad (N): 2.5

$$L_{x} = 24.5 [N]$$

$$L_{x} = 4.5 [N]$$

$$L_{y} = 58,8N$$

$$\boldsymbol{F}_1 = \boldsymbol{F}_2 = \frac{\boldsymbol{L}_x}{2} \left(\frac{\boldsymbol{d}_4}{\boldsymbol{d}_2} \right)$$

$$F_1 = F_2 = \frac{L_x}{2} \left(\frac{d_4}{d_2} \right)$$
 $F_1 = F2 = \frac{L}{4} - \frac{L}{2} \left(\frac{d_3}{d_1} + \frac{d_4}{d_2} \right)$

$$F_1 = F_2 = 5,76 [N]$$

$$F_1 = F_2 = 5.76 [N]$$
 $F_1 = F2 = 81.7[N]$

$$\sigma_{max} = \frac{S_y}{n}$$
 $\sigma_{max} = 124 \left[\frac{N}{mm^2} \right]$

$$S_{X} = \frac{M}{\sigma_{max}} = \frac{6036}{124} = 48,67 \ [mm^{3}] \ S_{Y} = \frac{43192,16}{124} = 348,32$$


$$d = \sqrt[3]{\frac{32 * S}{\pi}}$$

dx: 7.91

dY: 15.25







Análisis de deformación ejes X - Y


$$\sigma' < \sigma_d$$

101,33 MPa < 124 MPa

102,5 MPa < 155 MPa



Análisis de Esfuerzos y deformación en el Base del Cabezal de Corte



von Mises (N/m^2)

Máx: 20,598,626,000

Mín.: 8.574,261

20.598.626,000 18.882.788,000 17.166.950,000

15.451.113,000

13.735.275,000

10.303.600,000


8.587.762,000 6.871.925,000

. 5.156.087,500 . 3.440.249,500 . 1.724.411,875 8.574,261 Resistencia a la flexión (Sy): 45 MPa

Factor de seguridad (N): 2

$$\sigma_d = \frac{S_y}{N}$$

20,52 [MPa] < 22,5 [MPa] (Cargas Laterales)




17,16[MPa] < 22,5[MPa]

(Cargas Normales)



Base del sistema de movimiento en X.



Material: Acero ASTM A-36

Resistencia a la flexión (Sy): 250 MPa

Factor de seguridad (N): 2

$$\sigma' < \sigma_d$$

116,2 MPa < 125 MPa



Selección del husillo de bolas para el eje X-Y.



Factor de seguridad (N): 3

$$Lx = 24,5 N$$

$$\sigma_{\max husillo} = \frac{S_y}{n}$$

$$\sigma_{\max husillo} = \frac{S_y}{n}$$
 $\sigma_{max} = 149.7 \frac{N}{mm^2}$

$$S = \frac{M}{\sigma_{max}}$$

$$S = \frac{12187.5}{149.7} = 81.41 mm^3$$

$$S = \frac{M}{\sigma_{max}} = \frac{14695}{149,7} = 98,16mm^3$$

$$d = \sqrt[3]{\frac{32 * S}{\pi}} = 9,39mm$$

$$d = \sqrt[3]{\frac{32 * S}{\pi}} = 9.9 \text{mm}$$



CÁLCULO DEL TORQUE

$$T_{tot} = r * T_E + T_D(N * m)$$

$$T_E = T_{pr} + T_L + T_{rod}$$

$$T_D = \overline{\omega} * J_S$$

 $T_{pr} = 0$ (Par de precarga entre husillos de bolas y tuerca)

 $T_L = Par que deberá soportar el motor debido a la carga.$

 $T_{rod} = 0.08N*m$ (Par de fricción rodamientos de apoyo)

 $T_D = Torque Dinámico$

ω = Aceleración angular motor

Js = Inercia total de la estructura

$$J_S = J_{MESA} + r * (J_{HUSILLO} + J_{MOTOR})$$

$$T_{motor} = 0.705(N*m)$$




CAPÍTULOIII

DISEÑO Y SELECCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DEL CORTADORA LÁSER CO2



CORTADORA LÁSER

AUTOCAD




LASERCAD

DSP




SELECCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL.





DSP





Tarjeta MS10105





La tarjeta Microstepping Driver KL-4030 Bipolar



Motor a pasos hibrido




Chiller CW-3000





PARÁMETROS DE DISEÑO DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE CONTROL.

Fuentes





Barra de layer options

Barra de communication mode Barra de herramientas Est Draw Jack Options View Help DBIARBOOK GERRAND PHA DROP. Communication mode USE COMU Select Mode Field Curve Flor No. 0.00 Move to Pos. Worked Tones 00:00:00 | Laver Pop.N=0:00, Y=0:30

Barra de machine control

Barra color

Barra draw

E S P E S CUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO CAMINO A LA EXCELENCIA

CAPÍTULO IV

IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS DEL SISTEMA





IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO X – Y





IMPLEMENTACIÓN DEL LOS SISTEMAS DE CONTROL.







Panel principal de control para el sistema automático de la cortadora laser CNC







TABLERO DE CONTROL








FUENTE DEL TUBO LASER







La configuración de los parámetros



LA CONFIGURACIÓN DE LAS ENTRADAS/ SALIDAS











PRUEBAS Y RESULTADOS





MEDIDAS





MEDICIONES


NÚMERO DE ME	DICIÓN	MEDIDA REAL	PIEZA 1	PIEZA 2	PIEZA 3	PIEZA 4	PIEZA 5
Circunferencia	Plano X	40,000	40,020	40,050	40,060	40,070	40,0710
	Plano Y	40,000	39,93	39,910	39,890	39,880	39,8700
PROMEDIO		40,000	40	39,975	39,98	39,975	39,9705



NÚMERO DE MEDICIÓN		ERROR 1	ERROR 2	ERROR 3	ERROR 4	ERROR 5
	Plano X	-0,020	-0,050	-0,060	-0,070	-0,071
Circunferencia	Plano Y	0,070	0,090	0,110	0,120	0,13
PROMEDIO		0,045	0,070	0,085	0,0950	0,1

Precisión del corte varía en un 0,2mm

CORTE DE CUADRADOS





MEDICIONES

NUMERO DE MEDICIÓN	MODELO	ERROR	ERROR PE - M
Cuadrado 500 LADO C-C'	250,000	250,000	0
2,12000			
LADO D-D'	250,000	250,000	0
LADO A-A'	250,000	250,800	0,8
LADO B-B'	250,000	250,800	0,8
PROMEDIO	250,00	250,400	0,4
Cuadrado 200	200,000	200,000	0
LADO C-C'			
LADO D-D'	200,000	200,000	0
LADO A-A'	200,000	200,295	0,295
LADO B-B'	200,000	200,295	0,295
PROMEDIO	200,000	200,147	0,147

LADO C-C' LADO D-D' 150,000 LADO A-A' 150,000 LADO B-B' 150,000 **PROMEDIO** 150,000 Cuadrado 100,000 100 LADO C-C' 100,000 LADO D-D' LADO A-A' 100,000 LADO B-B' 100,000 PROMEDIO 100,00 Cuadrado 50,000 50 LADO C-C' LADO D-D' 50,000 LADO A-A' 50,000 LADO B-B' 50,000 **PROMEDIO** 50,00

Cuadrado

150

150,000

150,088

150,088

150,127

150,139

150,105

100,053

100,044

100,080

100,082

100,064

49,970

49,970

50,080

50,040

50,045

0,088

0.088

0,127

0.139

0,105

0,053

0,044

0,080

0,082

0,064


0,030


0,030

0.080


0,040

0.045





Longuitud del cuadrado 100





Calculado el error porcentual de las mediciones para cada figura del se obtiene: 0,16% (cuadrado 250mm), 0,0737% (cuadrado 200mm), 0,07% (cuadrado 150mm), 0,064% (cuadrado 100mm), 0,09% (cuadrado 50mm).



CORTES REALIZADOS CON LA MÁQUINA LÁSER CO2





VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS

¿El diseño y construcción de una cortadora láser, permitirá realizar cortes de objetos blandos mediante la utilización de software laserCad?

El diseño y construcción de una cortadora láser, permitió realizar cortes de objetos blandos mediante la utilización de software LaserCad. Este proyecto será útil para prácticas en el Laboratorio CNC de la ESPE extensión Latacunga, siendo este un proyecto de Investigación Científica.



CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



CONCLUSIONES

- Se diseñó y construyó una Impresora 3D auto-replicable controlada inalámbricamente para el prototipado de piezas plásticas de bajo costo, mediante software libre, con el fin de ahorrar tiempo y dinero.
- Se pudo controlar y monitorear el proceso de impresión, a través de un medio de transmisión guiado (cable USB) y también con comunicación inalámbrica.
- Se seleccionó y configuro el software de código abierto Cura para el manejo y control de la impresora 3D.
- Se obtuvo de forma óptima piezas plásticas elaboradas a base de un polímero económico (ABS).
- El análisis y la selección de las alternativas más adecuadas para el proyecto planteado fueron de gran utilidad, ya que permitieron realizar un diseño viable y técnicamente fundamentado.
- Para el diseño del sistema mecánico se manejó el software SolidWorks, con el fin de conocer las diferentes fallas de diseño y corregirlas de manera que satisfaga las necesidades y parámetros planteados.
- El control de la máquina se basa en dos tarjetas principales, el Arduino Mega 2560 como tarjeta de control y la Arduino Mega Shield como tarjeta de interface; debido a su bajo costo y prestaciones para satisfacer las necesidades del diseño de la impresora 3D.
- Por medio de programas de código abierto se pueden implementar sistemas más económicos que permitan trabajar libremente sin estar restringidos a licencias de programas costosos.



RECOMENDACIONES

- Para cortar figuras geometrías más complejas se recomienda incluir un husillo de bolas en la parte lateral izquierda
- Para un manejo óptimo de la máquina se recomienda revisar el manual de usuario y operaciones.
- Para evitar cualquier daño hacia la máquina o hacia el operador seguir todas las Instrucciones Generales de Seguridad que se encuentran el Manual de Operación y Mantenimiento de la cortadora laser.
- Se recomienda seleccionar de manera adecuada los diseños a cortarse , para evitar cualquier anomalía en la calidad corte.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

