

DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

CARRERA DE TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA MENCIÓN INSTRUMENTACIÓN & AVIÓNICA

MONOGRAFÍA, PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE TECNÓLOGO EN ELECTRÓNICA MENCIÓN INSTRUMENTACIÓN Y AVIÓNICA

AUTORA: LEÓN GUANOCHANGA, LINDA GEOMARA

DIRECTOR: ING. ÁVILA VILLACÍS, ADRIÁN ALEJANDRO





TEMA: "IMPLEMENTACIÓN DE UN HMI MEDIANTE EL USO DEL SOFTWARE WINCC PROFESSIONAL PARA PRÁCTICAS DE COMUNICACIÓN PROFINET ENTRE DOS PLC'S SIEMENS S7-300".



OBJETIVO GENERAL

Implementar un HMI mediante el uso del software WINCC PROFESSIONAL para prácticas de comunicación PROFINET entre dos PLC's siemens S7-300.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Investigar el funcionamiento de un PLC S7-300, mediante la recopilación de información, para generar guías de prácticas que faciliten la implementación de aplicaciones básicas con este controlador.
- Desarrollar una red de comunicación PROFINET, mediante el software de SIEMENS TIA PORTAL V15, para la conexión entre dos PLC`s S7-300.
- Crear una interfaz humano-maquina (HMI), para el monitoreo de la red de comunicación PROFINET, a través del software WINCC PROFESSIONAL.



Controlador Lógico Programable o PLC

Es un dispositivo electrónico programado para ejecutar operaciones de control automáticamente.

Suele emplearse en procesos industriales con:

- Espacio reducido.
- Procesos de producción variables
- Procesos de producción secuenciales



PLC SIMATIC S7-300

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Serie \$7-300

Modelo CPU 315C

Fabricante SIEMENS

Tensión de alimentación 24 VDC

Dimensiones 80 x 125 x 130 mm





Módulo de E/S analógica

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Modelo SM 334

Entradas 4

Salidas

Tensión de alimentación 24 VDC

Dimensiones 40 x 125 x 120 mm

Resolución 8 bits

Tipo de medición ajustable por canales Tensión, Intensidad





Módulos de E/S digital

40 x 125 x 120 mm

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Modelo	SM 323
Entradas	8
Salidas	8
Tensión de alimentación	24 VDC

7 mA



Dimensiones





Interfaz Hombre – Máquina o HMI

Es una interfaz de control y visualización entre un ser humano y un proceso, máquina, aplicación o dispositivo.

Los principales objetivos de un HMI son:

- Funcionalidad: El software desarrolle bien el trabajo para el cual fue creado.
- Confiabilidad: Que lo realice bien.
- Disponibilidad: Todos los que quieran utilizar el sistema no tengan problemas.


Módulo PCT-2

Entrega un voltaje de 0 a 5 voltios en referencia a la temperatura en un rango de 20 a 70 grados Celsius el cual se presenta en forma exponencial, la transferencia de calor es proporcionada por una niquelina y sensor VCI detecta el valor de temperatura para la adquisición de datos.






Desarrollo del tema



Mediante la entrada analógica del PLC receptarán los ESCLAVO se valores provenientes del sensor de temperatura de la estación PCT-2 en voltajes de 0 a 5 voltios, de acuerdo al dato ingresado se representará el valor de temperatura, mediante el cual se realizará el control ON-OFF con histéresis de +/- 1 de la niquelina de la cual controla la temperatura del flujo de aire de 20 a 70 grados centígrados mediante un SET POINT que se receptara desde el PLC MAESTRO, para comprobar que la comunicación es bidireccional se envía el valor de temperatura y la activación o desactivación de la niquelina desde el PLC ESCLAVO hasta el PLC MAESTRO en donde se realizará el monitoreo en el HMI.

Programación del proyecto




Inicialmente se crea un nuevo proyecto y se añade el PLC S7-300 CPU 315C (ESCLAVO) y el módulo de entradas y salidas analógicas.

Posteriormente se agrega el PLC S7-300 CPU 317C (MAESTRO) y el módulo de entradas y salidas digitales.



Configuración de comunicación




Realizar la conexión S7 entre el PLC MAESTRO y el PLC ESCLAVO.




Asignar diferentes direcciones IP para cada PLC MAESTRO (192.168.0.11) y PLC ESCLAVO (192.168.0.10).



Configuración de comunicación



Activar las marcas de ciclo tanto para el PLC MAESTRO como para el PLC ESCLAVO.



Agregar un bloque PUT y establecer un interlocutor al bloque.




Variables del PLC ESCLAVO

	Nombre	Designación	Tipo de dato	Descripción
Entrada	Sensor VCI	IW256	INT	Sensor de temperatura
Salida	CV_Niquelina	Q4.0	BOOL	Niquelina
Marcas	10HZ	M0.0	BOOL	Marca de ciclo
	MVCI	MW10	INT	Marca del sensor
	TEMPREAL	MD12	REAL	Valor de temperatura real
	TEMPDI	MD1	DINT	Conversión de temperatura
	PV_TEMPER ATURA	MW14	INT	Variable de proceso (temperatura)
	SP	MW20	INT	Valor de set <u>noint</u> recibido
	+HIS	MW12	INT	Histéresis positiva
	-HIS	MW18	INT	Histéresis negativa
	VCIDINT	ID1	DINT	Conversión de la adquisición de datos
	VCI*10	MD12	DINT	Multiplicación por 10
	VCIREAL	MD14	REAL	Conversión VCI a Real
	VCIDIV	MD8	REAL	División para escalamiento
	TEMP*20	MD16	REAL	Multiplicación para temperatura
	M+HIS	M2.0	BOOL	Condición de histéresis




Escalamiento de la señal






Escalamiento de la señal






Configuración del bloque PUT PLC ESCLAVO






Configuración del bloque PUT PLC ESCLAVO





Condicionamiento de histéresis





Control ON/OFF

```
Segmento 8: COMPROBACIÓN CONTROL ON/OFF
Comentario
   %MW14
    "PV_
                    %M2.0
                                                                      %Q4.0
TEMPERATURA"
                    "M+HIS"
                                                                  "CV_NIQUELINA"
    <=
    Int
   %MW18
    "-HIS"
   %MW14
    "PV_
TEMPERATURA"
     <= |
    Int
   %MW12
   "+HIS"
   %MW14
    "PV_
                                                                   %M2.0
TEMPERATURA"
                                                                   "M+HIS"
     >=
    Int
   %MW12
   "+HIS"
```




Variables del PLC MAESTRO

	Nombre	Designación	Tipo de dato	Descripción
Marcas	10HZ	M0.0	BOOL	Marca de ciclo
	PV_TEMPrx	MW20	INT	Valor de temperatura recibida
	SET POINT	MW14	INT	Punto de consigna
	CV_NIQUELI NA	M1.1	BOOL	Marca de la niquelina para HMI
	FLUJO DE AIRE	M1.2	BOOL	Marca para imagen de HMI




Configuración del bloque GET PLC MAESTRO





Configuración del bloque PUT PLC MAESTRO





Activación de marca para flujo de aire

```
%M1.1
"NIQUELINA"

%M1.2
"FLUJO DE AIRE"


( )

%M1.1
"NIQUELINA"
```




Comprobación de la comunicación PROFINET


UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS



Configuración del HMI



Agregar un sistema PC.



Realizar la conexión HMI entre el PLC MAESTRO, el PLC ESCLAVO y el sistema PC.




Variables del HMI

	Nombre	Tipo de dato	Descrip ción
Marcas	FLUJO DE AIRE	BOOL	Marca representación gráfica de flujo
	PV_TEMPrx	INT	Valor de temperatura visualizada
	SET POINT	INT	Ingreso de punto de consigna
	CV_NIQUELINA	BOOL	Marca de la niquelina para HMI




Configuración de runtime






Diseño del HMI




Agregar campos de entrada y salida, librerías de símbolos para recrear el proceso.



Asignar la variable de proceso para que el HMI funcione.




Diseño del HMI completo





Comprobación del HMI Variable de proceso menor al punto de consigna




AUTOR: LEÓN GUANOCHANGA LINDA GEOMARA

DIRECTOR: ING. ÁVILA VILLACÍS ADRIÁN ALEJANDRO





Comprobación del HMI Variable de proceso mayor al punto de consigna







Conclusiones

- La implementación de la comunicación PROFINET permitió analizar los datos enviados y recibidos entre los PLC's Siemens S7-300, y a través de estos se consiguió desarrollar un HMI como base para prácticas de comunicación en el Laboratorio de Instrumentación Virtual de la carrera, cumpliendo de manera satisfactoria los objetivos planteados.
- A través de la recopilación de información se determinó que el PLC S7-300 es un autómata modular por lo cual se requieren módulos de entrada y salidas digitales o analógicos, además de una fuente de alimentación, uno de los beneficios de utilizar esta serie de controlador es que en la misma CPU se encuentran los puertos para realizar la comunicación PROFINET.



Conclusiones

- El desarrollo de la comunicación PROFINET mediante el software de siemens TIA PORTAL V15, se logró con los bloques de comunicación PUT y GET, los cuales envían datos entre el servidor y el cliente, y se lo verifico con la ayuda del PLC S7 SIM V15.
- La creación del HMI permitió monitorear la red de comunicación de forma virtual, además de poder intervenir en el control ON-OFF del módulo de temperatura AIR FLOW TEMPERATURE CONTROL SYSTEM PTC-2, observando el proceso del mismo y registrando los datos de temperatura, como también enviando el dato de SET POINT.



Recomendaciones

- Verificar las direcciones IP tanto de los PLC´s como del módulo de comunicación ya que debe coincidir con la dirección de la PC, estas direcciones no deben ser las mismas en la red, esto quiere decir que la dirección del PLC MAESTRO no será la misma que la del PLC ESCLAVO.
- Si se presenta algún error en el software TIA PORTAL que no sea referente a las licencias se puede solucionar creando un nuevo archivo debido a que estos de vez en cuando presentan errores incluso si no existen problemas en la compilación, ya que los archivos son expuestos a varios cambios o a su vez el origen de creación no es el mismo.



Recomendaciones

- Definir el tipo de datos de acuerdo a lo requerido por ejemplo si es de tipo BIT, WORD, REAL o ENTERO los cuales a menudo son utilizados sin previo análisis y pueden crear errores en la programación, en ocasiones se suele hacer la conversión de los datos ya que algunas instrucciones solo permiten datos reales o enteros.
- La designación para las entradas y salidas en la tabla de variables de los PLC S7-300 se deben colocar con una "P" antepuesta, debido a que de esta manera se identifican ya que se encuentran en el módulo de entradas y salida, por ejemplo, en el caso de utilizar la entrada "IW256" para sea reconocida se la escribe como "PIW256".



Recomendaciones

 Previo a cargar el programa en el PLC virtual, este debe ser ejecutado y configurado, para poder iniciar la simulación de esta manera al abrirse el S7 PLC SIM ya se puede subir el programa al CPU virtual, también se debe observar que se encuentre en STOP y poder realizar cambios.



"NUNCA TE RINDAS, A VECES LA ÚLTIMA LLAVE ES LA QUE ABRE LA PUERTA".

GRACIAS

