

Resumen

Este documento presenta la Planificación de la auditoría ambiental al estado final del pasivo hidrocarburífero intervenido El Salado. El Proyecto esta direccionado para verificar las condiciones ambientales del ecosistema luego de las acciones de limpieza y remediación, la misma que debe ajustarse a la norma ambiental vigente regida para este caso de estudio con artículos y parámetros permisibles de acuerdo a la zona a la cual pertenece y el uso de suelo establecido. El proceso metodológico fue ejecutado por un equipo multidisciplinario donde se puso en práctica la revisión analítica a la información existente, observación a la zona que fue intervenida para constatar los trabajos que fueron realizados y obtención de información preliminar, además se realizó entrevistas informales a personal vinculado en el proceso de limpieza y remediación. Se realizó una reseña de la caracterización de línea base antes del proceso y los resultados obtenidos posterior al proceso, llegando a determinar fuentes de criterios legales que serán aplicados en la ejecución de la auditoría ambiental como es el Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (Decreto No. 1215) y el Programa de Remediación Ambiental. Se diseñó un sistema efectivo de control, posterior a procesos ambientales de limpieza y remediación planteando un cronograma, desglose de recursos económicos a incurrir en la ejecución de la auditoría ambiental, se procedió a seleccionar el equipo auditor, se determinó el alcance a conseguir en la ejecución, cartografía de la zona a auditar, técnicas a aplicar, se estableció el programa de auditoría, con la respectiva lista de verificación todo ello con la finalidad de evaluar condiciones ambientales finales del área afectada.

PALABRAS CLAVES: PLANIFICACIÓN, AUDITORÍA AMBIENTAL, PASIVO, LIMPIEZA, REMEDIACIÓN.